



Worcester Public Schools

Worcester, Massachusetts



Departamento de gestão
de instalações

Edifício administrativo Dr. John E. Durkin
20 Irving Street
Worcester, Massachusetts 01609-2493

Tel. (508) 799-3151
Fax (508) 799-3144
bedardj@worcesterschools.net

James Bedard
Diretor de gestão ambiental e
projetos de capital

8-22-19

Prezados Funcionários, Pais e Alunos da *Worcester Public Schools*:

Em cumprimento ao Ato de Atenção de Emergência ao Perigo do Asbestos da Agência de Proteção Ambiental dos EUA - *U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA)*, - a *Worcester Public Schools* iniciou, no outono de 1989, as inspeções em cada um dos prédios das nossas escolas, para materiais de construção que contenham asbestos. Os resultados da inspeção e os planos de gerenciamento estão arquivados no escritório de administração de cada escola.

A EPA exige que reinspeções de materiais que contenham asbestos sejam efetuadas a cada 3 anos. Inspectores Acreditados de Asbestos efetuaram estas reinspeções em Janeiro de 2017. Um Planejador Acreditado de Gerenciamento de Asbestos revisou os resultados da reinspeção e recomendou ações que a *Worcester Public Schools* deverá continuar a implementar para gerenciar, de forma apropriada, os materiais que contenham asbestos nos nossos prédios.

Os relatórios originais de inspeção da *AHERA*, bem como os resultados da reinspeção recente, estão arquivados no plano de gerenciamento no escritório da administração da escola. Todos são bem-vindos para examiná-los a qualquer hora durante o horário normal da escola (de segunda a sexta-feira). O Coordenador da *AHERA* da *Worcester Public Schools*, James Bedard, está disponível no fone: (508) 799-3151, para responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre os procedimentos usados para o gerenciamento apropriado do asbestos em nossos prédios.

Atenciosamente,
James Bedard
Worcester Public Schools
AHERA Coordinator